

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты

1.2. Адрес объекта: 169940, Республика Коми, г. Воркута, пст Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1, 2 этажа, 1195,7 кв.м

- часть здания 1 этаж 757,0 кв.м.

- часть здания 2 этаж 438,7 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка 18735 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1962 последнего капитального ремонта: 2012

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 01.06.2017 – 01.08.2017 *капитального* нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 » г. Воркуты, МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169940, Республика Коми, г. Воркута, пст Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: общеобразовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___ - ___ м
- 3.2.2 время движения (пешком) ___ - ___ мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, (описать бордюры)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри	ВНД		

	здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ВНД</i>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>		

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечить полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и в зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решетки, поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной и дублирующей акустической информации на всех зонах, а также обустройства санитарно-технического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушением зрения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Устройство асфальтового покрытия, установка визуальной информации, тактильных обозначений. Перенести на другой вход в здание пандус. Оборудовать места для личного автотранспорта инвалидов, обозначить место знаком «Инвалид»
2	Вход (входы) в здание	Выполнить навесы. Установить нескользящее покрытие. Реконструкция входных площадок. Установить опознавательные символы на входных дверях. Кнопку вызова персонала перенести на другую дверь. Обеспечить информирование об объекте. Установить твердое напольное покрытие.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Обозначить зоны «возможной опасности». Установить тактильные предупреждающие на полу Оборудовать участки пола тактильными предупреждающими и окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 . Обозначить зоны «возможной опасности». Предусмотреть устройства для предотвращения соскальзывания ноги или трости. Оборудовать тактильные напольные указатели перед лестницами. Устранить перепад высоты порогов на дверных коробках Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 . Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальная лампа)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Закупить и установить визуальные, тактические и акустические средства
5	Санитарно-гигиенические помещения	Выполнить реконструкцию санитарной комнаты с заменой раковины, монтажом поручней, крючков, кнопки вызова персонала.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нанести символы доступности в соответствии с требованиями СП 59.13330.12. расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания на высоте не менее 1,5 м от уровня пола. Установить системы средств информации и сигнализации об опасности. Оборудовать радиотрансляцией. Разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие путь движения.
---	---	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2050 год

в рамках исполнения: Постановления администрации городского округа «Воркута» от 14.10.2016 № 1675 «Об утверждении плана мероприятий муниципального образования городского округа «Воркута» («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2050 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Администрация муниципального образования городского округа «Воркута
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) Отделом архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации МОГО «Воркута»

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Администрация муниципального образования городского округа «Воркута

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: общество инвалидов г. Воркуты;

4.4.6. другое: обеспечение финансирования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: http://zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путь движения внутри здания | на 8 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 9 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 32 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

директор Тетерина Ольга Фёдоровна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

зам.директора Дронова Валентина Васильевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов председатель

ВГО КРО ВОИ Черниченко И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представитель архитектурно-
строительной организации

главный архитектор Иващенко В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «_» 20 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты,
169940, Республика Коми, г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 59.13330	к,о,с,г,у	Вход на территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Разрушено асфальтовое покрытие, отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения.	к,о,с,г,у	Устройство асфальтового покрытия, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-----	-----	-----	-----
1.4	Пандус (наружный)	есть			Не выявлено	к	-----	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-----	к,о,с	Оборудовать места для личного автотранспорта инвалидов, обозначить место знаком «Инвалид». Установить знак на стене здания	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями,						

	<p>специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.</p> <p>4.2.1 На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.</p> <p>4.2.2 Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.</p> <p>Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.</p> <p>4.1.11 Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.</p>
--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД			капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны «территория прилегающая к зданию» оценено как временно недоступно, объект не обеспечивает беспрепятственного посещения и полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями всех категорий МГН.

Назначить приказом ответственного за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.

**2 Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1**

Здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	--	----	Отсутствует		Не требуются	
2.2	Пандус (наружный)	есть			Процент уклона более 5%, нет противоскользящего покрытия, нет козырька над входом в здание	к,о	Создать уклон, выполнить козырек, выполнить противоскользящее покрытие	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует навес над входными площадками центрального входа и входа, доступного для МГН. Размеры входной площадки с пандусом не соответствуют СП 59.13330. Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании (противоскользящие). Отсутствуют поручни.	к,о,с,г,у	Выполнить навесы. Установить нескользящее покрытие. Реконструкция входных площадок.	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Входные двери не имеют хорошо опознаваемого символа, указывающего на их доступность. Отсутствует кнопка вызова персонала с двухсторонней связью. Отсутствует визуальная, тактильная и акустическая информация об учреждении. Нет поручней.	к,о,с,у	Установить опознавательные символы на входных дверях. Кнопку вызова персонала перенести на другую дверь. Обеспечить информирование об объекте.	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствует твердое напольное покрытие, не допускающее скольжение при намокании в тамбуре, где	к, о,	Установить твердое напольное покрытие	Капитальный ремонт

				установлен подъемник			
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>СП 59.13330.2012.</p> <p>5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.</p> <p>5.1.3. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 — 2%.</p> <p>5.1.4. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>5.1.6. Входные двери, доступные для входа инвалидов должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм). Свободное пространство у двери со стороны защелки должно быть: при открывании "от себя" не менее 0,3 м, а при открывании "к себе" - не менее 0,6 м. Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.</p> <p>5.1.9. Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках или с недостатками зрения, следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы.</p>					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание (главный и вход для инвалидов).	ВНД			Капитальный ремонт
---	-----	--	--	--------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны «Вход в здание» оценено как временно недоступно, объект не обеспечивает беспрепятственного посещения и полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями всех категорий МГН. Пандус не соответствует СП 59.13330.2012 г. Не оборудована входная площадка. Нет навеса (козырька) над входной дверью. **Назначить приказом ответственного за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.**

3 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1

Наименование объекта, адрес

1 этаж

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть			Участки пола не оборудованы тактильными предупреждающими. Не обозначены зоны «возможной опасности»	к, о, с, г	Обозначить зоны «возможной опасности». Установить тактильные предупреждающие на полу	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Участки пола на путях движения не оборудованы тактильными предупреждающими указателями и не имеют контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Не обозначены зоны «возможной опасности». Не оборудованы тактильные напольные указатели перед лестницами. Нет поручней на высоте 70 см. и 90 см	к, о, с, г	Оборудовать участки пола тактильными предупреждающими и окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Обозначить зоны «возможной опасности». Предусмотреть устройства для предотвращения соскальзывания ноги или трости. Оборудовать тактильные напольные указатели перед лестницами.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-----	-----	-----	-----
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Установлен подъемник	к, о	Назначить ответственного за техническую исправность и оказание ситуативной помощи	-----
3.5	Дверь	есть			Высота порога на дверной коробке ПВХ превышает норматив		При этом высота каждого	

							элемента порога не должна превышать 0,014 м. Устранить перепад высоты порогов на дверных коробках	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На путях эвакуации нет тактильных обозначений контрастного цвета указывающего направление к эвакуационному выходу. К существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») нет дублирующей световой сигнализации (сигнальная лампа).	к, о,с,г	Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальная лампа)	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>5.1.4* Входные двери при проектировании новых зданий и сооружений должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.</p> <p>Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.</p> <p>В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.</p> <p>При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей.</p> <p>На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны «Пути движения внутри здания» оценено как временно недоступно, объект не обеспечивает беспрепятственного посещения и полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями всех категорий МГН. **Назначить приказом ответственного за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.**

2 этаж

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть			Участки пола не оборудованы тактильными предупреждающими. Не обозначены зоны «возможной опасности»	о,с,г	Обозначить зоны «возможной опасности». Установить тактильные предупреждающие на полу	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Участки пола на путях движения не оборудованы тактильными предупреждающими указателями и не имеют контрастно окрашенную	о,с,г	Оборудовать участки пола тактильными предупреждающими и окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Обозначить	Капитальный ремонт

					поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Не обозначены зоны «возможной опасности». Не оборудованы тактильные напольные указатели перед лестницами.		зоны «возможной опасности». Предусмотреть устройства для предотвращения соскальзывания ноги или трости. Оборудовать тактильные напольные указатели перед лестницами.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-----	-----	-----	-----
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-----	-----	-----	-----
3.5	Дверь	есть			Высота порога на дверной коробке ПВХ превышает норматив	о,с,г	При этом высота каждого элемента порога не должна	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На путях эвакуации нет тактильных обозначений контрастного цвета указывающего направление к эвакуационному выходу. К существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») нет дублирующей световой сигнализации (сигнальная лампа).	о,с,г	Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальная лампа)	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -

доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны «Пути движения внутри здания» оценено как временно недоступно, объект не обеспечивает беспрепятственного посещения и полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями всех категорий МГН. **Назначить приказом ответственного за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.**

4 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Отсутствие визуальных, тактильных и акустических средств. Нет усилителей звука	к,о,с,г	Закупить и установить визуальные, тактические и акустические средства	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	---	---	В спортивном зале отсутствуют акустические средства, усилители звука.	---	---	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	---	---	В раздевалках отсутствуют визуальные, тактильные и акустические средства	---	---	Капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	---	---	---	---	---	---

4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет	---	---	---	---	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>5.2.3. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.</p> <p>5.5.2. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы.</p> <p>5.5.3. Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т. п.</p> <p>5.5.4. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1 - 3 Гц.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» оценено как временно недоступно, объект не обеспечивает беспрепятственного посещения и полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями всех категорий МГН. **Назначить приказом ответственного за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.**

**5 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Туалетная комната оборудована с нарушениями СП 59.13330.2012. Отсутствуют поручни.	к,о,с,г	Оборудовать поручни. Привести туалетную комнату в соответствие с СП 59.13330.2012.	-----
5.2	Душевая/ванная комната	нет	---	----	-----	-----	-----	-----
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	----	-----	-----	-----	-----	-----
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			-----

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны «Зоны санитарно-гигиенических помещений» оценено как доступно полностью всем. Назначить приказом ответственного за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.

6 Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Частично есть			Отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории. Отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности. Отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности.	к,о,с,г	Нанести символы доступности в соответствии с требованиями СП 59.13330.12. расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения на высоте не менее 1,5 м от уровня пола. Установить системы средств информации и сигнализации об опасности.	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет	--	-----	Отсутствует радиотрансляция в зданиях.	к,о,с,г	Оборудовать радиотрансляцией	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	Частично есть	--	-	Отсутствует изменяемый тип покрытия пола перед препятствиями и местом изменения направления движения	к,о,с,г	Разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного	Капитальный ремонт

						цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу	
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>5.5.2. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.</p> <p>5.5.3. Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т. п. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация.</p>					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-	-	Организационные мероприятия, установка световых маячков, бегущей строки, текущий ремонт, капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны «Системы информации (и связи) на объекте» оценено как временно недоступно, объект не обеспечивает беспрепятственного посещения и полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями всех категорий МГН. **Назначить приказом ответственного за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.**

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от «_» 20 года

Результаты фото-фиксации на объекте